



1. Станок
2. Установка подачи СОЖ
3. Станция гидропривода
4. Электрошкаф
5. Виброизолирующие опоры
6. Место подвода электросети к станку.
7. Установка смазки шпинделя.

Высота ввода электросети от пола $h = 57$ мм.

Условные обозначения **—** контур фундамента

— контур станка

- - - отрывающие крышки и перемещающиеся части. Глубина

заложения фундамента в зависимости от грунта, но не менее 300 мм площадки приподнять над уровнем пола цеха на 100...120 мм.

Рис. 50 Установочный чертеж станка